

ПАСПОРТ

закладу загальної середньої освіти

Галичанська гімназія Мар'янівської селищної ради

Луцького району Волинської області

(повне найменування закладу освіти)

При заповненні Паспорта враховувати вимоги:

- 1. Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.*
- 2. Державних будівельних норм (ДБН) у новій редакції.*
- 3. Прийнятого рішення засновника (власника) щодо підпорядкування закладу загальної середньої освіти.*
- 4. Дані щорічних звітів ЗНЗ-1.*

I. Паспортні дані

- 1.1 Адреса, телефон закладу освіти: Волинська область, Луцький район, село Галичани, вулиця Шкільна 1
- 1.2. Код ЄДРПОУ: 25084995
- 1.3. Відомча приналежність закладу: Мар'янівська селищна рада
- 1.4. Керівник закладу освіти: Фещук Тетяна Михайлівна

II. Загальні положення

- 2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти: с. Галичани, с. Хмельницьке, с. Новий Зборишів
- 2.2. Кількість будівель: 2
- 2.3. Потужність закладу освіти: 192 учні
- 2.4. Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування: Горохівське ПМСД
- 2.5. Укомплектованість кадрами: укомплектовано, 14
- 2.6. Кількість учнів, які навчаються в школі: 76
Нааявні проблеми: капітальний ремонт харчоблоку

III. Земельна ділянка

- 3.1. Місце розташування: вулиця Шкільна 1
- 3.2. Площа земельної ділянки: 1,020 га
- 3.3. Відстань до автомагістралі: 500 м
- 3.4. Огородження території: часткове, металічне
- 3.5. Благоустрій території: задовільний
- 3.6. Зонованість ділянки:
навчально-виробнича – 0,0 га
спортивна – 0,2 га
господарська – 0,2 га
відпочинку – 0,8 га
- 3.7. Зв'язок зон між собою та будівлями: зони суміжні
- 3.8. В навчально-виробничій зоні розташовані: навчальні кабінети та виробнича майстерня, спортивна зала.
- 3.9. В спортивній зоні розташовані: спортивний майданчик
- 3.10. В господарській зоні розташовані: котельня, приміщення для зберігання торфобрикету, надвірний туалет, погріб.
- 3.11. Площа озеленення території (%): 70 %
Нааявні проблеми: капітальний ремонт огорожі, демонтаж погребя, перекриття надвірного туалету.

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

4.1. Типи забудови: капітальні

4.2. Кількість поверхів навчального приміщення: 2

4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель: забезпечені, централізоване водопостачання.

4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування: забезпечено, власна каналізаційна система.

Наявні проблеми: необхідне встановлення системи пожежної сигналізації, необхідність капітального ремонту каналізації, харчоблоку.

4.5. Забезпеченість системою опалення: забезпечена.

а) Рік введення в експлуатацію котельні (паливної): 1975р

б) Типи, моделі, потужність котлів: без паспорта

в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами: укомплектовано

4.6. Стан електромережі, грозозахисту, заземлення: задовільний

4.7. Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння: забезпечено

Наявні проблеми: необхідність встановлення системи пожежної сигналізації, обробка горіща.

4.8. Навчальні приміщення:

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу (м ²)	Загальна площа навчальних приміщень (м ²)
1	Шкільний корпус	1573	494

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

№ з/п	Приміщення	Площа навчальних приміщень (м ²)	Площа на 1-го учня (м ²)	Середня наповнюваність
1	Навчальні кабінети 12	58	6	9

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: забезпечено частково

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільно

Наявні проблеми: заміна дверей запасного виходу у навчальній майстерні.

4.9. Навчально-спортивні приміщення:

а) Місце розташування: у навчальному корпусі

б) Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа (м ²)	Площа на 1 учня (м ²)	Одночасна пропускна спроможність
1.	Спортивний зал	1 поверх	144	4,8	30
Площа приміщень при спортивному залі:					
3.	Кімната для зберігання інвентарю	1 поверх	12		

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутні

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: частково

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільна

Наявні проблеми: капітальний ремонт вентиляційної системи, заміна вікон на енергозберігаючі, освітлення.

4.10. Приміщення культурно-побутового призначення:

а) Місце розташування: відсутнє

Наявні проблеми: відсутні

4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: навчальний корпус

б) Площа приміщень службового призначення:

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування
1	Кабінет директора	23	2 поверх
2	Учительська	26	1 поверх
3	Кабінет заступника директора	10	1 поверх
4	Приміщення для учнівського самоврядування	42	1 поверх
5	Приміщення технічного персоналу	12	1 поверх
6	Внутрішні туалети	24	1 поверх
7	Приміщення для зберігання книжкового фонду	4	2 поверх
8	костюмерна	12	2 поверх

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями: обладнано частково

Наявні проблеми: потребують мультимедійних засобів, засобів інформаційно-комп'ютерної техніки, аудіосповіщення.

4.12. Медико-санітарні приміщення.

А) Місце розташування, площа, обладнання:

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування	Обладнання
1.	Медпункт	---	---	---

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: відсутні

Наявні проблеми: відсутні

4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Кількість приміщень	Площа на 1 учня при макс. наповн.	Загальна площа
1.	Коридори	1 поверх 2 поверх	1 1	-	194,5
2.	Вестибюль	1 поверх	1	-	36
3.	Гардероб	1 поверх	1	-	76

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільний

Наявні проблеми: ремонт титних фонтанчиків.

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1. Місце розташування їдальні: 2 поверх

5.2. Загальна площа їдальні: 84 м² в т.ч. площа обіднього залу: 36 м²

Площа виробничих приміщень: 28 м²

5.3. Обідній зал розрахований на 36 місць.

5.4. Площа обіднього залу на 1 місце 1,4 м² (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.5. Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 1 (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.6. Наявність виробничих приміщень: наявне

5.7. Наявність санітарно-побутових приміщень: наявне

5.8. Наявність овочесховища: наявне

Площа овочесховища: 20 м²

5.9. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: забезпечено

5.10. Умови та режим миття посуду: задовільні, режим постійний

5.11. Режим роботи харчоблоку: 8.00 – 16.00

5.12. Організація харчування здійснюється: гаряче харчування